


- «Rutiner og kontroll ved mottak av rivningsavfall og avfall fra branntomt»

Introduksjon til Innherred Renovasjon

- Inndelt i to hovedavdelinger
 - IR Nord
 - IR Sør

- IR Nord
 - Renovasjon
 - Slam
 - GVS
 - Sorteringanlegg
 - Deponi



• Dagens rutine

- Alt veies inn over vekt
- Visuell mottakskontroll
- Dersom avvik
 - Avvik registreres og dokumenteres med bilder
 - Avviksgebyr
 - Standard avviksgebyr
 - Avviksgebyr høy sats
 - Gebyr for gips og isolasjon

Utfordringer med slike prosjekter

- Avfall fra branntomt = Farlig avfall inntil det motsatte er bevist
- Forsikringssekskapenes rolle
 - Viktigst å gjøre det så billig som mulig?
 - Hvor er fokuset på HMS og Miljø?
- Miljøkartlegger og rivningsentreprenør
 - Kan være samme selskap
 - Avfallsplan – er den virkelig riktig?
- Bli det kontrollert at avfallsplanen følges og at kartleggingen gjøres etter kravene?

Utfordringer som eier av et sorteringsanlegg

- Ingen krav til dokumentasjon på avfallet som blir levert
- Ingen direkte kontakt med kundene
- Når det kommer til anlegget i en «smørje», er det ofte for sent

Ny prosedyre

- IR (Nord) har laget en nye prosedyre for levering av avfall fra branntomt og rivingsprosjekt
- Krever å få tilsendt dokumentasjon i forkant av levering
 - Avfallsplan
- Ut i fra planen godkjenner vi levering og vi kan rapportere ut ifra planen.
- Utkast til prosedyre har vært til gjennomlesing hos Retura IR

Ny prosedyre

- IR oppfattes som streng ute i markedet
- Avfallet ender opp med å bli levert andre steder
 - Burde vært en bransjestandard for mottaksanlegg

- **Ønsker å premiere kunder som får dette til**

Takk for
meg!

